

Nyqvist Timo
Kuomionpääntie 154
52300 Ristiina
P. 0440-298364

**HALLINTOPAKON
VIREILLEPANOPYYNTÖ**

9.4.2013

Mikkelin kaupunki
PL 33
50101 Mikkelä

Asia

Ympäristönsuojelulain 92 §:n mukainen hallintopakon vireillepanohakemus, joka koskee sähkölinjan rakentamista Viikkala –nimisellä tilallani RN:o 9:73 Ristiinassa.

Hallintopakon vireillepano

Ympäristönsuojeluviranomaisen tulisi ympäristönsuojelulain 84 §:n ja 88 §:n mukaan velvoittaa (uhkasakkoa käyttäen)

- lopettamaan ympäristönsuojelulain vastainen toiminta,
- poistamaan kreosoottipylväät ja pilaantunut maaperä tilaltani.

Toiminnanharjoittaja

Suur-Savon Sähkö Oy

Asian ilmitulo

Suur-Savon Sähkö Oy on rakentanut kreosoottipylväslinjaa tilalleni, vaikka olen kieltänyt Suur-Savon Sähkö Oy:ltä kreosoottipylväiden käytön omistamallani tilalla.

Olen yrittänyt saada kreosoottilinjan rakentamisen keskeytettyä olemalla yhteydessä lukuisia kertoja eri viranomaisiin ja jopa poliisiin, mutta ilman tulosta. Siitä liitteenä seuraavat kirjeet:

- 4.11.2012 (Ristiinan kunta / Siekkinen),
- 4.2.2013 (Mikkelin kaupunki / Sähkölinjan rakennustyön keskeyttämisvaatimus) ja
- 22.2.2013 (Mikkelin kaupunki, ympäristöasiat / Pasonen).

Näistä vain Siekkiselle osoitettuun kirjeeseen on saatu vastaus rakennustarkastaja Juha Häyriseltä. Vastauksen mukaan alue, jonne kreosoottipylväitä asennetaan, on tavanomaista maa- ja metsätalousaluetta. Häyriäinen väittää, että Valtioneuvoston päätöksen mukaan kreosoottipylväiden käyttö kyseisellä alueella on sallittua. Vastauksessaan hän toteaa, että asia ei anna rakennusvalvonnan taholta aiheutta enempään toimenpiteisiin.

Havaittu lainvastaisuus

Asiassa on toimittu vastoin ympäristönsuojelulakia ja Maankäyttö- ja rakennuslakia, ja toimenpiteellä on aiheutettu vahinkoa maanomistajalle. Suur-Savon Sähkö Oy on toiminut vastoin maanomistajan nimenomaista kieltoa käyttää kreosoottipylväitä. Linjan ja pylväiden sijoittaminen ja kreosoottipylväiden käyttö aiheuttaa maaperän pilaantumisen.

Yksikään viranomainen ei ole toimittanut kreosoottipylväiden käyttö lupaa, kun sitä olen pyytänyt kirjallisena. Edellä mainitusta päätellen, ettei lupaa ole myöskään sähköyhtiöllä.

Todetut ympäristö- ja terveyshaitat

Kreosootti on tehokas ja myrkyllinen puunsuojakemikaali, joka koostuu sadoista yhdisteistä, joista suurin osa on ympäristölle tai terveydelle vaarallisia.

Kreosootilla kyllästetty puutavara on luokiteltu ongelmajätteeksi (mm. Ova-ohje kreosootti). OVA-Ohje kreosootti ja ICSC:(FIN) myrkkykortista löytyy mm. teksti ”ettei ainetta saa päästää ympäristöön”. Sähkötyöohje 2011 antaa myös selkeän kuvan myrkystä. Edellä mainitut tiedot löytyvät esim. internetistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vähäisetkin määrät lisäävät sairastumisriskiä. Aine on EU luokituksessa 1B. Kreosootti on elimistöön kertyvä, syöpää aiheuttava, perintötekijöitä muuttava ja vesieliöille erittäin myrkyllinen. (1-2 grammaa tappaa lapsen ja n. 7 g aikuisen.)

Tutkimustiedon mukaan aine ei kiinnity puuainekseen minkään kiinnitysreaktion avulla, vaan myrkyä valuu ja haihtuu koko pylvään käytön ajan (Diplomityö Paula Heikkilä Sähköverkon kunnossapitojärjestelmän kehitys). Tämä johtaa väistämättä maaperän pilaamiseen.

Lisätietoa kreosootista esim. Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Ympäristötekniikan kandidaatintyö / Jaakko Rautio, 31.1.2011: Kreosoottiöljy ja sen aiheuttamien maaperän ja pohjaveden pilaantumisen kunnostaminen.

Asianomistajana ja vahingonkärsijänä on Vilkkala nimisen tilan Rn:o 9:73 omistaja Timo Nyqvist. Vaadin korvauksena minulle aiheutuneet asianajo- ja muut kulut.

Timo Nyqvist

Liitteet

Ote Ristiinan kunnan rakennuslautakunnan kokouspöytäkirjasta 30.5.2012
Kirje Ristiinan kunnalle 4.11.2012
Ristiinan kunnan kirje 8.11.2012
Kirje Mikkelin kaupungille 4.2.2013
Kirje Mikkelin kaupungille 22.2.2013